

大气污染综合治理强化督查

鹤壁市人民政府关于环保部强化督查督办问题整改和查处情况的公示

(第七期)

按照《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查信息公开方案》要求,鹤壁市人民政府现将环保部文件《关于对强化督查发现问题进行督办的函》(环督函〔2017〕7号)中督办的43家突出问题企业的整改和查处情况予以公示。

2017年11月15日

序号	县(区)	污染源名称	主要问题	整改(进展)情况
1	宝山循环经济产业集聚区	河南蓝天鹤化工科技有限公司	该企业列入“VOCs治理任务”清单,现场检查未生产,发现以下环境问题:1.污水处理站未按照VOCs治理方案的要求密闭,散发异味;2.未按照VOCs治理方案要求开展LDAR监测修复工作;3.用于处理罐区储罐顶部呼吸阀呼出的VOCs气体的焚烧炉未使用,厂区有异味。	1.污水处理站已经按照要求采取密闭措施。2.已开展LDAR监测修复工作。3.生产时,VOCs使用焚烧炉燃烧处理,不生产时采用活性炭吸附处理。
2	市城乡一体化示范区	河南宏祥金属门制造有限公司	现场检查时该企业正在生产。打磨、喷粉、烘干、焊接等工序均未建设废气收集治理设施。	生产车间已经全部停产,该车间不再生产金属门,不再进行喷涂工艺。
3	市城乡一体化示范区	鹤壁瑞达钢化玻璃有限公司	现场检查时该企业正在生产。中空玻璃涂胶工序(丁基胶)未建设VOCs收集治理设施。	中空车间未建成VOCs收集治理设施之前,胶涂布机生产工艺不再生产,现已停产。中空车间VOCs收集治理目前正在整改中。
4	市城乡一体化示范区	河南凡和公路工程有限公司	该企业列入“散乱污”整改类清单,现场检查未生产,部分砂石料露天存放,未采取覆盖等抑尘措施。	露天砂石料已全部覆盖。
5	市城乡一体化示范区	淇县三友彩钢瓦厂	该企业列入“散乱污”整改类清单,现场检查未生产,复合工序未按环评批复要求安装废气收集处理设施。	经现场检查,该项目的复合工序废气收集处理设施已全部建成并调试完成。
6	市城乡一体化示范区	瑞普汇众生物科技有限公司	该企业列入“散乱污”取缔类,因债务纠纷延误取缔进程。现场检查时未生产,部分生产设备未拆除。	已断水、断电、拆除锅炉,由于遗留赔偿问题生产设备未移出厂区,但已切断生产设备电源并将存放设备的车间用砖头垒严,禁止出入,现已无生产能力。
7	市城乡一体化示范区	淇县保华免烧砖厂	该企业列入“散乱污”取缔类名单,场地露天堆存大量砂石等生产原料,未采取覆盖等防尘措施。	原厂址堆放部分砂石料已覆盖平整到位。
8	市城乡一体化示范区	淇滨区金玉门窗加工部	该企业列入“散乱污”升级改造类名单,现场检查发现铝合金切割工艺布袋除尘器吸尘管道未连接,地面积尘严重。	该项目铝合金切割工艺布袋除尘器吸尘管道已连接并加固。
9	市城乡一体化示范区	淇县鹤景家具厂	该企业列入“散乱污”升级改造类,现场检查该企业正在生产。发现以下环境问题:1.木器切割工艺配套的布袋除尘器布袋未安装,地面粉尘较多;2.打孔工艺未配套粉尘吸收装置。	该项目木器切割工艺配套的布袋除尘器布袋已安装并加固,地面已打扫干净。打孔工艺已加装配套粉尘吸收装置。
10	鹤壁国家经济技术开发区	河南柳江农牧机械有限公司	现场检查时该企业正在生产,喷漆车间废气处理工艺未按照现状评估报告要求安装光氧催化设备。	目前该公司光氧催化装置已经安装完成,车间全部打扫,焊接除尘装置全部使用。
11	鹤壁国家经济技术开发区	鹤壁福田舒布洛克建材有限公司	现场检查时该企业正在生产,煤渣堆场和石子堆场部分未覆盖。	煤渣堆场和石子堆场已按照要求进行了覆盖。
12	淇滨区	鹤壁市淇滨区钜桥镇高强门窗厂	现场检查时该企业未生产。喷粉工序粉尘收集处理效果不佳,车间积尘严重。	1.已经购置安装焊烟净化器,切割收集粉尘罩已经安装完毕。2.喷粉收集处理设施已经安装完毕,封闭喷粉车间,车间积尘已清理完毕。
13	淇滨区	鹤壁市卓瑞科技有限公司	现场检查时该企业正在生产,钝化工艺搅拌机未按环评要求采取加盖措施防止粉尘无组织排放。	该公司有环评批复和环评验收手续,对该企业下达了停产整改通知书,并对生产配电盘贴封,在没有按照要求整改完毕前,严禁生产。目前已整改完成并通过验收。
14	淇滨区	万顺源农业合作社	该合作社院内一家沥青加工点已列入“散乱污”取缔类,现场检查,已断水、断电、拆除设备,不具备生产条件,现场有部分沥青桶和卷状油毡布未清理。	已取缔。
15	淇滨区	鹤壁富源矸业有限公司	现场检查时该企业正在生产,部分物料未存入封闭式料场,且覆盖不到位。	要求该企业加强日常监管,物料要及时入封闭料场,外部堆放的物料及时覆盖。目前,该企业已对外部堆放物料进行了全覆盖。
16	淇滨区	鹤壁市淇滨区三鑫节能环保建材有限公司	现场检查时该企业正在生产。1.部分粉状物料未存入封闭式料场,覆盖不到位;2.粉状物料搅拌、传输车间未全封闭。	对该企业下达现场管理告知书,要求该企业粉状物料全部入封闭料场,封闭粉状物料搅拌、传输车间。目前,该企业粉状物料已入封闭料场,物料搅拌、传输车间已经封闭。
17	淇滨区	鹤壁市淇山科技有限公司	现场检查时该企业正在生产。1.热熔、注塑和挤出工序未安装VOCs收集治理设施,车间内异味明显;2.现场未提供注塑车间环评审批手续。	已对车间进行室内空气检测。
18	淇滨区	鹤壁市岷山金属制品有限公司	现场检查时该企业正在生产。1.粉状物料搅拌、装卸工序未采取粉尘收集处理措施; 2.企业自称粉状物料为外购炼铝废渣,重新包装后外售,现场未能提供相关生产线的环评审批手续。	该企业粉状物料搅拌、装运工序自2017年1月份已停止使用,目前,该工序的搅拌机械已拆除移出现场,粉状物料已移出厂区。
19	淇县	河南股都化工有限公司	煤渣、废渣等物料露天堆放,未采取防尘措施。	该公司已建设烟气人工监测采样平台;已对生产车间存在“跑冒滴漏”的地方进行修整;对“三防”措施不完善的存放废渣场所进行了拆除,新产生的废渣存放于新建的物料棚内。
20	淇县	鹤壁瑞洲纸业有限公司	该企业为当地“燃煤锅炉改造治理清单”名单内整改类企业,现场检查正在生产,锅炉已整改完成,但存在以下环境问题:1.滑石粉搅拌工序未安装粉尘回收治理设施,粉尘无组织排放;2.原煤粉碎工序未安装粉尘处理装置;3.煤渣储存场所未采取“三防”措施。	该公司滑石粉搅拌工序粉尘回收治理设施已安装;原煤粉碎工序已安装喷淋设施,输送带已密闭;煤渣储存场所已密闭。
21	淇县	河南飞天农业开发股份有限公司	现场检查该企业正在生产,存在以下环境问题:动力厂区燃煤锅炉出灰口未密闭作业,未采取密闭、喷淋等抑尘措施,造成扬尘污染。	已将动力厂区燃煤锅炉出灰口进行了密闭,并安装了喷淋设施;已设置危废暂存间。对淀粉生产区喷浆皮除尘工序治污设施进行了全面检查维修,更换了部分收尘布袋;已规范外排烟囱人工监测采样平台。蛋白粉包装工序已全部室内作业;已对玉米筛选工序杂质出料口进行了密闭。
22	淇县	河南飞天农业开发股份有限公司	现场检查该企业正在生产,存在以下环境问题:1.淀粉生产区喷浆皮除尘工序,治污设施正在运行,处理效果差,外排烟囱未规范设置人工监测采样平台;2.蛋白粉包装工序露天作业,粉尘无组织排放;3.玉米筛选工序杂质出料口未密闭作业,粉尘无组织排放。	已将动力厂区燃煤锅炉出灰口进行了密闭、并安装了喷淋设施;已设置危废暂存间。对淀粉生产区喷浆皮除尘工序治污设施进行了全面检查维修,更换了部分收尘布袋;已规范外排烟囱人工监测采样平台。蛋白粉包装工序已全部室内作业;已对玉米筛选工序杂质出料口进行了密闭。
23	淇县	鹤壁市瑞普汇众生物科技有限公司	现场检查,该企业未生产,锅炉有余温。混料搅拌、传输环节未采取密闭措施,车间内积尘严重。	已对车间内的积尘进行了全面清扫;已对混料搅拌、传输环节使用透明材料进行了密闭。
24	淇县	淇县城北汽修厂	现场检查,该汽修厂正在经营,因喷漆房无环保手续被当地镇政府查封,并列入“散乱污”整改类,现场喷漆房未使用,尚未安装治理设施。	该厂已备案,喷漆房已拆改,不再经营喷漆业务。
25	淇县	淇县三合花岗石厂	该企业为当地“散乱污”名单内整改类企业。现场检查,该企业未生产,但有近期生产迹象,发现如下问题:1.生产管理混乱,石板水磨切割和打磨车间石粉积尘严重,两台切割设备露天安置,易造成粉尘污染;2.切割时产生的生产废水经沉淀池沉淀处理,现场发现沉淀池防渗措施不完善;3.沉淀池内的石粉底泥堆放在厂区内,未采取“三防”措施。	1.规范生产管理,石板水磨切割和打磨车间已改为湿法作业,两台切割设备设置密闭装置。2.沉淀池防渗措施已完善。3.沉淀池内的石粉底泥堆清除出厂。
26	淇县	桥盟村无名生物晾晒发酵厂	现场检查,发现以下环境问题:1.该加工厂采用鸡粪等生物肥料露天晾晒、发酵,产生较大恶臭气味;2.晾晒场地未采取防渗措施。	鸡粪等生物肥料已清除。
27	淇县	纸厂(淇县北阳镇西裴屯村东)	该企业属于“散乱污”取缔类,现场检查,该企业未生产,已断水断电,锅炉已拆除,不具备生产条件,但生产设备未完全拆除。	已取缔,生产设备已拆除。
28	淇县	北阳镇黄堆村无名砂石料厂	现场检查,该砂石料厂露天堆放粉性物料,未采取苫盖、围挡等抑尘措施。	已对黄堆村无名砂石料厂堆放的粉性物料加网覆盖。
29	淇县	淇县顺达加油站	现场检查,该加油站正在经营,有两台汽油机,其中一台油气回收管道阀门处于关闭状态。	发现问题后立即开启阀门,并正常使用。
30	淇县	焦小保石粉厂厂区内	附近修路时将砂石料堆放于该厂区内,未采取覆盖等抑尘措施。	已对砂石料堆进行了清理覆盖。
31	淇县	马福合砂厂	该企业列入“散乱污”取缔类,现场检查时未生产,厂区堆放部分砂石料,未采取覆盖等抑尘措施。	已对马福合砂厂砂石料堆进行覆盖。
32	淇县	鹤壁永创石材有限公司	现场检查时正在生产,石粉料堆未采取覆盖等抑尘措施;传送带封闭不严,下部漏粉严重。	该企业对厂内料堆进行了覆盖;对传送带进行了封闭。
33	山城区	鹤壁市中泰建材有限公司	现场检查时该企业停产,部分砂石料露天堆放,未存入密闭料场且未覆盖。	鹤壁市中泰建材有限公司砂石料已覆盖。
34	山城区	鹤壁天宏钢结构有限公司	现场检查时该企业正在生产,属于VOCs治理清单内企业,已按要求建设VOCs治理设施,但存在露天刷漆行为。	露天刷漆有机废气无组织排放已整改完成。
35	山城区	鹤壁市申盛塑料制品有限公司	现场检查时该企业正在生产,挤塑工序VOCs未经收集处理,有机废气无组织排放。	已安装有机废气收集处理设施,并通过检测验收。
36	山城区	鹤壁市盛达矿山设备有限公司	该企业列入“VOCs治理任务(清单内)”,现场检查,该企业未生产,发现以下环境问题:喷漆车间以布遮盖,密封不到位。	已对喷漆车间进行二次密封,现场已整改到位。
37	山城区	鹤壁市博龙畜牧机械有限公司	该企业列入“VOCs治理任务(清单内)”,现场检查,该企业正在生产,发现以下环境问题:喷漆工序未按要求建设VOCs收集处理设施;焊接工序废气未进行收集处理。	已新建喷漆房和VOCs收集处理装置,已增加15台焊烟收集装置。
38	山城区	鹤壁市杰宇电气有限公司	现场检查,该企业正在生产,发现以下环境问题:车间热熔和挤塑工序使用聚丙烯,产生的无组织有机废气未建设收集、处理设施。	处于停产状态,已安装有机废气收集、处理设施。
39	山城区	河南省鹤壁市山城区泗河街义君汽车修配门市部	该汽修厂已列入“散乱污”整改类,现场检查正在经营,喷漆房未使用但未拆除。现场检查,山城区另有部分汽修厂存在类似问题。	喷漆房设备已拆除,喷漆车间已拆除。
40	山城区	鹤壁市山城区勇安水洗砂厂	现场检查时企业停产。1.厂区地面和车间地面未硬化,厂区有裸露土地、土堆未覆盖;2.物料传输带未封闭;3.露天砂石作业,无任何收集处理措施。	企业已停产,地面已硬化,物料已移入厂房,配料输送带已采取密闭措施。
41	山城区	鹤壁市永发环保建材厂	现场检查该企业正在生产,粉碎工序和物料传输工序未采取粉尘收集处理措施。	物料搅拌和传送带已安装防尘罩。
42	山城区	鹤壁市宏达节能建材厂	现场检查该企业正在生产。1.粉性物料未采取封闭式存放;2.粉性物料搅拌和传输工序废气收集处理措施不到位,粉尘无组织排放严重。	物料已入棚,配料输送带已密封。
43	山城区	鹤壁鹤煤环保建材有限公司	现场检查该企业正在生产,发现以下环境问题:1.粉性物料搅拌和传输工序未密闭,粉尘无组织排放严重;2.工业炉窑以煤矸石为燃料,外排烟气二氧化硫在线监测数据超标(在线监测设施未验收)。经查阅企业自2017年6月份以来在线监测数据,企业工业炉窑外排烟气每月均多次出现二氧化硫实测浓度和折算浓度日均值超标的情况。(河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准DB41/1066—2015》,200mg/m³)	已封闭粉性物料搅拌和输送工序段皮带。第三方已对厂区粉尘无组织排放进行监测,在线自动监测系统已验收。