

看厚度、感觉力度、听声音

判断刹车片是否需要更换，这里有技巧

1月28日，本报车周刊“养车顾问团”栏目正式开通，针对车主提出的任何关于养车的疑惑，我们将组织专家顾问团成员进行权威解读。如果您有任何疑惑，都可以致电本报或在淇河晨报车周刊微信公众平台留言，记者将邀请专业人士与您实时互动，一对一地解决用车问题，让您的行车、用车、养车更加合理、省心。

微信号：qhcbsczk
电话：0392-3319162

养车顾问团



市民梁先生拨打3319162养车顾问团热线咨询：“我平时开车经常猛踩油门、猛踩刹车，现在车子行驶了7万公里，最近感觉刹车的效果没有以前好了，是不是刹车片使用寿命到了，该更换新刹车片了？”

本期顾问团专家：宋辉别克奥迪专修高级维修技师 宋辉

“理论上，正常行驶的情况下，前刹车片的使用寿命为4万公里，后刹车片的使用寿命为8万公里，所以，建议每行驶3万公里检查一次前刹车片，每行驶6万公里检查一次后刹车片，不同车型之间的刹车片保养周期可能会有略微的差异。”宋辉表示，刹车片在行车中的作用非常关键，判断刹车片是否需要更换，可以通过以下三种方法进行判断。

一、看厚度。新刹车片的厚度一般在1.5cm左右，随着使用中不断摩擦，厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度仅剩原来1/3

厚度(约0.5cm)左右时，车主就要增加自检频率，随时准备更换刹车片。部分车型由于轮毂设计原因，不具备肉眼查看的条件，需要拆卸轮胎才能完成查看。

二、感觉力度。在路上行驶踩刹车时，感到很吃力，往往需要把刹车踩得很深才能达到以往的制动效果，当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低，这有可能是刹车片已经丧失摩擦力了，这时候必须更换刹车片，否则会引发严重的事故。

三、听声音。如果在轻点刹车的同时伴有杂响，此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦到刹车盘，证明刹车片使用已经超过极限。每个刹车片的两侧都有一个凸起的标志，这个标志的厚度有两三毫米，这也是刹车片最薄更换的极限，如果刹车片厚度已经与此标志平行，则必须进行更换。

(任豫山)

智汇迈腾 豪华升华

——细致人本科技凸显尊贵旅途



即日起至2015年3月31日，迈腾最高综合优惠20000元，欢迎您试驾购车。
(众宣)

上海大众汽车
SHANGHAI VOLKSWAGEN

www.svw-volkswagen.com

没有幻想 只有前瞻

形象代言人 林俊杰

奢适宽体轿跑 Lamando凌渡 现已完胜登场

凭借独有的前瞻科技，刷新你对未来的想象。ACC自适应巡航系统智能控制行车速度，实时调节与前车车距；智感MIB多媒体娱乐终端，带来直觉式流畅的操作体验；丹拿5.1声道10扬声器高保真音响，还原逼真影院音场，让出行变成悠然自如的驾驶享受。

上海大众鹤壁豫光4S店于2015年3月15日在鹤壁市大方驾校举办“凌渡试乘试驾会”详情请到店咨询

Lamando 凌渡
—— 魅力战袍 ——

公司地址：鹤壁市淇滨区海河路与泰山路交叉口向东100米路南
销售热线：0392-6896666 服务热线：0392-6895555

上海大众鹤壁豫光4S店官方网站：<http://www.hbdz4s.com/>
上海大众鹤壁豫光4S店微信号：hbygVW



关注上海大众鹤壁豫光官方微信即有好礼相送

