

刹车盘生锈属于质量问题吗

汽修人士:大多是正常现象,可自行处理

微友“zhou”留言:最近下雨比较频繁,发现刹车盘生锈了,这样的话制动效果会减弱吗?是不是有质量问题该换了?

本期顾问团专家:宋辉汽车维修服务高级汽车维修技师 宋辉

其实刹车盘生锈的问题我们经常会遇到,但是否影响刹车效果,或者是质量问题呢?本期栏目中,就请高级汽车维修技师宋辉为大家详解有关刹车盘为什么会生锈并介绍常见的处理方法。

“很多人没搞懂刹车盘为什么会生锈,担心会造成制动性能下降。其实现在在大部分的家用车的刹车盘是铸铁材质,不像车身表面那样做过防锈处理,而且又长期暴露在

外被日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。这种情况我们也能在4S店的新车存放场看到,明明是新车就会有这种情况。”宋辉说。

一般的刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然联系。不过还是对刹车系统有一定影响的,但不必“大动干戈”,这些问题车主自己是能处理的。

宋辉表示,如果只有轻微的锈迹,我们可以在行驶时用连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动的,锈迹可以在多次制动下被磨去,当然,要在安全的路段下进行。

如果锈迹严重的话,以上的方法就不适用了。车主制动时会发现刹车踏板、方向盘等有明显抖动,这种情

况就得去进行专业处理了,因为锈迹太顽固,不仅“抛光”不了,勉强为之还会加速磨损刹车片。这种情况我们就需要找维修厂把刹车盘拆下来进行打磨,把上面的锈迹处理干净。

最后,宋辉提醒广大车主,如果车辆长期处于放置状态,必须每两个月对刹车盘进行一次刹车盘的维护。因为锈迹太严重的话,即使是维修厂也将无能为力。

(任豫山)

养车顾问团



微信号: qhcbczk 电话: 0392-3319162

我拍你猜

猜车游戏爱好者们,大家有福啦!只要您通过刊登的图片猜出汽车的品牌和车型,就有机会获得精美礼品一份。例如:2018款传祺GS4,正确答案将在下一期的《车周刊》上公布。如果您已知道是何车型,就赶快拨打3319162或关注我们的微信公众平台并告诉我们,我们将在8月1日前从竞猜正确的读者中抽取5名幸运者,这5名幸运者每人将获得礼品一份。

上期答案揭晓:中华V7

6月29日,华晨中华旗下全新中型SUV——中华V7全国上市。作为中华品牌的旗舰SUV产品,中华V7基于中华与宝马合作打造的M8X平台,提供5座和7座两种座椅布局的共计11款车型,售价区间为10.87万元至19.47万元。

定位于中型SUV的中华V7在外观尺寸和造型上显得十分大气,长宽高分别为4702mm、1932mm、1753mm,轴距为2770mm。其车身线条硬朗,前脸采用了点阵式中网搭配T形饰条的前格栅,两侧与黑底式LED大灯相接,看上去霸气十足。

内饰方面,新车采用平底式方向盘,宽大厚重的中控



台中央镶嵌有10.4英寸竖向中控屏幕,其为全系标配项目,十分吸引眼球。此外,新车用料还采用了软质皮革包裹,营造了不错的质感。

配置方面,中华V7标配双区自动空调、无钥匙进入、一键启动、定速巡航等功能;而除入门车型外,其余车型还配有自动启停、车载Wi-Fi、车载蓝牙、前排座椅加热、GPS导航等功能;顶配车型则独享了电动尾门、抬头显示、负离子空气净化器、行车记录仪等功能。

动力方面,中华V7全系搭载由宝马提供技术支持,由

绵阳新晨动力生产的CE16型1.6T发动机,相应技术包括单涡轮双涡管、缸内直喷、Valvetronic可变气门升程等,并带有超增压功能;传动系统方面,中华V7提供6速手动或7速湿式双离合变速箱,后者由格特拉克出品。

上期中奖名单:

赵梓江 156××××7870

沈腾超 155××××8580

王清霞 150××××9739

乔方浩 152××××2570

李伟杰 155××××8603

截至发稿时,共有96名读者给出了正确答案,我们从中抽取了5名幸运者。以上为中奖者名单,请本人携带身份证于7月25日至31日到鹤壁兴佳中华4S店领取精美礼品一份,领奖地址为淇滨区107国道淇河桥南300米路东,领奖咨询电话18539218628。



参与竞猜
赢取精美礼品



金融购车季

超低首付 0利率0等待





吉利汽车品牌形象大使
奥运冠军 孙杨

永兴汽车城 · 淇兴吉利4S店 销售热线: 0392-3621111
地址: 淇滨区黎阳路东段**永兴汽车城**